

Título ponencia

Sergio López de la Casa
Responsable de Vertidos
Canal de Isabel II

slopezde@canal.madrid; <https://www.canaldeisabelsegunda.es/inicio>



**VI ENCUENTRO SOBRE INSPECCIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS A SISTEMAS
PÚBLICOS DE SANEAMIENTO: MEMORIAL RAFAEL MANTECÓN PASCUAL
22 de abril de 2021**




VI ENCUENTRO SOBRE INSPECCION Y CONTROL DE VERTIDOS A SISTEMAS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO: MEMORIAL RAFAEL MANTECÓN PASCUAL
22 de abril de 2021

Detección temprana del vertido antes de afectar a EDAR!



Nada que ver con el vertido de EDAR



Fundamental para favorecer la eficacia del proceso de depuración



Vertidos en EDAR (496 vertidos)



Carta Jurídico (43 Ayuntamientos y Consejería)



Participa a las que, con fecha de hoy, la Tte. Abogada Delegada de Obras, Servicios y la Ciudad y Medio Ambiente, ha dirigido el siguiente:

DECRETO
Visto que con fecha 10 de diciembre de 2010 se tuvo conocimiento por este Ayuntamiento a través de una instancia elevada a la Policía Local por medio de la cual en este Ayuntamiento se ha tenido conocimiento de la posible situación irregular consistente en la emisión de vertidos de efluentes al sistema integral de saneamiento en la EDAR de Aranjuez.

Visto el informe del Jefe de la Asesoría Jurídica de fecha 9 de junio de 2011, en el que se solicita la colaboración oportuna y el procedimiento a seguir para llevar a cabo la actuación del control ordenada expresamente en materia de vertidos ilegales autorizados al sistema integral de saneamiento.

Visto el informe de los servicios técnicos municipales y medio ambiente de fecha 8 de julio de 2011, en el que se indica que en materia de vertidos de efluentes ilegales autorizados al sistema integral de saneamiento.

Examinada la documentación que la compañía, y de conformidad con la legislación en el artículo 10 de Real Decreto 1700/2010, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

RESOLVO: Primeramente, incoar expediente sancionador de infracción administrativa en materia de vertidos ilegales autorizados al sistema integral de saneamiento, de los que se presume responsable, a UNILASER EPIC INDUSTRIAL, S.L. S.A. por la infracción tipificada en el artículo 62. a) de la Ley 10/1992 de la Comunidad de Madrid, sus sucesivos y posteriores complementos de desarrollo y del Decreto 1700/2010, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en relación con el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.


En consecuencia, se solicita como pena, y se propone la adopción de la sanción que ostentará el artículo 62. a) de la Ley 10/1992, hasta el límite de equivalente a la multa de 1.000.000 y 5.000.000 de pesetas.

En consecuencia, se solicita de la empresa en su caso, atendiendo a la gravedad del daño producido, la suspensión, la interdicción, la inhabilitación, el beneficio obtenido y las demás circunstancias concurrentes, no obstante más que la propia existencia de la infracción, la falta del cumplimiento de los parámetros de PH y conductividad por encima de los límites máximos permitidos por la Ley 10/1992, de 4 de agosto.

Empresas municipio (Factor K) (168 empresas)

Contacto	Título	C.I.F.	Dirección Punto de Suministro	Municipio	Tarifa	Factor K	Consumo Año 2009
11281463	MATA LERO COMARAN SL	B8180269	CALLE BASO DE LA ESTRELLA 604	ARANJUEZ	37	2	21.366
11147234	LA MAQUERA INDUSTRIAL SANANTONIO	B2284265	CALLE DONCELO CHACOLAS 99	ARANJUEZ	37	2	20.084
60525003	MAQUERA SISTEMAS SA	A2099033	CALLE JOAQUIN RODRIGO 011	ARANJUEZ	37	1	15.810
70119170	RELACOS BARELO SA	A2084440	CALLE MIRASERRA 077	ARANJUEZ	37	1	6.844
70525103	MAQUERA SISTEMAS SA	A2099033	CALLE SANANTONIO 010	ARANJUEZ	37	1	3.923
23470090	FYRE EDIMIA SA	A2089016	PASEO DEL ESTE 50	Cuenta 37	5	5	281.426
20445601	ROBERT BOSCH ESPAÑA SA	A8991436	CALLE BASO DE LA ESTRELLA 50	ARANJUEZ	38	1	11.226
2029414	MAQUERA SISTEMAS SA	A2099033	CALLE JOAQUIN RODRIGO 011	ARANJUEZ	38	1	6.486
2292755	MAQUERA SISTEMAS SA	A2099033	CALLE SANANTONIO 010	ARANJUEZ	38	1	221
			Cuenta 38		4	4	
			Cuenta general		91		

Investigación Seguridad (5 empresas y comunicaciones Seprona)




Alcantarillado empresa (168 empresas)



Seguimiento (168 empresas)




Contacto Comercial (292 comunicaciones)






Los vertidos se han mantenido estables en los últimos 10 años





Las inspecciones de Confederación han aumentado pero han disminuido las sanciones relacionadas



Logros

- Reducción de metales en lodos.
- Mejora de procesos en EDAR.
- Aumento en el número de empresas bajo seguimiento.

Retos

- Disponer de autorización para entrar a tomar muestras dentro de las instalaciones en la arqueta de salida (no siempre está en la vía pública).
- Recuperar costes de la depuración de vertidos durante etapas de incumplimiento del vertido autorizado, aplicando la K correspondiente o valorando daños.
- Validez de los resultado de Canal de Isabel II para incoar un sancionador y aplicación del correspondiente factor K en la factura.



En memoria de Rafael Mantecón Pascual.

Gracias